

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 34' 46"	橋梁ID
				経度	137° 42' 44"	
下河原橋2 (フリガナ)シタガワラハシ2		町道 下河原線	長野県木曾郡上松町荻原1551地先			
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2021.10.26	木曾川	有	一般道	その他	上水道

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名		判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	II	ゆるみ・脱落	写真11 主桁 01			
	横桁	I					
	床版	II	床版ひびわれ	写真79 床版 02			
下部構造		II	剥離・鉄筋露出	写真56 橋脚 02			
支承部		I					
その他		II	遊間の異常	写真36 伸縮装置 02			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I~IV)

定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
II	伸縮装置に土砂が堆積し、溢れた雨水が下部構造に漏水している。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1975年	92m	4.0m
橋梁形式		
単純 鋼鈹桁橋 重力式橋台2基 T型橋脚柱円型2基		

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。