

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 46′ 42″	橋梁ID
				経度	137° 37′ 48″	
鳥屋尾橋 (フリガナ)トヤオバシ	町道 赤沢線	長野県木曽郡上松町小川4288-1先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2021.1.14	小川	無	一般道	その他	無し

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録					応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅱ	床版ひびわれ	写真17 床版 01			
下部構造		Ⅱ	ひびわれ	写真25 橋台 02			
支承部		Ⅱ	支承部の機能障害	写真29 支承 0101			
その他		Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	床版に床版ひびわれ、下部構造にひびわれ、支承部に機能障害(ナット緩み)が生じている。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1965年	31m	4.0m
橋梁形式		
単純 鋼鈹桁橋 逆T式橋台2基		

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。