

個別施設計画

施設番号:	69	施設名:	上松町公民館
-------	----	------	--------

施設の概要	所在地	上松町小川1706	コミュニティ区分	
	所属課	教育委員会_社会教育係	施設の用途	市民文化系施設
	利用圏域		中分類	集会施設
情土報地	敷地面積(㎡)			
	所有区分			

建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	公民館	鉄筋コンクリート			2,091.00	1973/3/25	47	老朽化が進行している	×	実施済	
	社会体育館	鉄筋コンクリート			1,619.00	1973/3/25	47	老朽化が進行している	×	実施済	

※1: 稼働年数が耐用年数の
1/3未満 : 問題なし
1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
2/3以上 : 老朽化が進行している

※2: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名 称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	公民館				2019	70	1992	公民館階段手摺り設置工事(福祉係)		
	社会体育館				2019	40				

対応方針	現状	役場の機能の一部、図書室・カフェ・フィットネスルーム、会議室として利用。	課題等	平成24年に大規模修繕を実施済み。躯体とくに問題なし。
	実施計画		方針	現状維持

実施計画(10か年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別	部位修繕				
計画事業内容					
概算費用(円)	42,500,000				
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号: 93

施設名: 西奥生活改善センター

施設の概要	所在地	小川4709-1					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)	274.00									
	所有区分	公有									
建物 状 況	名称	構造	階数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	法定 耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震 基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		99.00	99.00	1973/12/25	22	老朽化が進行している	×	対策が必要	

※1: 稼働年数が耐用年数の
1/3未満 : 問題なし
1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
2/3以上 : 老朽化が進行している

※2: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	31				

対応方針	現状	集会所として利用	課題等	老朽化は進んでいるが、利用度が高いため廃止は困難。集約化の検討を進める。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。(修繕で対応) 5年毎に集落の状況を考慮し計画を組み立てる。	方針	集約化・統合

実施計画(10か年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:	99	施設名:	西中農業生活改善センター
-------	----	------	--------------

施設の概要	所在地	大字小川4134					コミュニティ区分					
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設			
	利用圏域						中分類		集会施設			
情 土 報 地	敷地面積(㎡)											
	所有区分											
建物状況	名称		構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所		木造		107.00	107.00	1989/2/28	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	84				

対応方針	現状	集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが、廃止は難しい。 集約化の検討を進める。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。(修繕で対応) 5年毎に集落の状況を考慮し計画を組み立てる。	方針	集約化・統合

実施計画(10年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:	100	施設名:	台農業生活改善センター
-------	-----	------	-------------

施設の概要	所在地	大字小川5995-1					コミュニティ区分					
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設			
	利用圏域						中分類		集会施設			
情 土 報 地	敷地面積(㎡)											
	所有区分											
建物 状 況	名 称		構 造	階 数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	法定 耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震 基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所		木造		82.00	82.00	1981/12/20	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	72	2019	令和元年度 台生活改善 センター床修繕工事		

対応方針	現状	集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが、廃止は難しい。 集約化の検討を進める。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。(修繕で対応) 5年毎に集落の状況を考慮し計画を組み立てる。	方針	集約化・統合

実施計画(10か年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:101

施設名:東奥農業生活改善センター

施設概要	所在地	上松683-1					コミュニティ区分				
	所属課	総務課 管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)										
	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		107.00	107.00	1988/3/3	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	51				

対応方針	現状	集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが、廃止は難しい。 集約化の検討を進める。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。(修繕で対応) 5年毎に集落の状況を考慮し計画を組み立てる。	方針	集約化・統合

実施計画(10年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:	102	施設名:	東小川農業生活改善センター
-------	-----	------	---------------

施設の概要	所在地	小川880-2					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)	1,650.20									
	所有区分	公有									
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		132.00	132.00	1978/10/31	22	老朽化が進行している	×		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	40				

対応方針	現状	集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが、廃止は難しい。 集約化の検討を進める。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。(修繕で対応) 5年毎に集落の状況を考慮し計画を組み立てる。	方針	集約化・統合

実施計画(10か年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:	103	施設名:	東野農業生活改善センター
-------	-----	------	--------------

施設の概要	所在地	大字荻原1846					コミュニティ区分				
	所属課	産業観光課_農林係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)										
	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		75.00	75.00	1985/12/22	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	75				

対応方針	現状	集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが、廃止は難しい。 集約化の検討を進める。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。(修繕で対応) 5年毎に集落の状況を考慮し計画を組み立てる。	方針	集約化・統合

実施計画(10年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:	104	施設名:	東里農業生活改善センター
-------	-----	------	--------------

施設の概要	所在地	小川1362					コミュニティ区分				
	所属課	産業観光課 農林係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
	敷地面積(㎡)										
情 土 報 地	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	便所	木造		6.00	6.00	1985/12/22	15	老朽化が進行している	○		
	集会所	木造		138.00	138.00	1990/3/22	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	便所									
	集会所				2019	84				

対応方針	現状	集会所として利用	課題等	廃止は難しい。 集約化の検討を進める。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。(修繕で対応) 5年毎に集落の状況を考慮し計画を組み立てる。	方針	集約化・統合

実施計画(10か年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:124

施設名:池島集会所

施設の概要	所在地	南上条1537					コミュニティ区分					
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設			
	利用圏域						中分類		集会施設			
情 土 報 地	敷地面積(㎡)											
	所有区分											
建物状況	名 称		構 造	階 数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	法定 耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震 基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所		木造		69.00	69.00	1983/2/15	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	67				

対応方針	現状	住宅内の集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが廃止は難しい状況にある。
	実施計画	現状維持だが建て替えまでは検討しない。 5年dとに状況を考慮し、計画を組み立てる。	方針	現状維持

実施計画(10年かん分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:128

施設名:旭町集会所

施設 の 概 要	所在地	朝日町188-51					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)	172.35									
	所有区分	公有									
建 物 状 況	名称	構造	階数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	法定 耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震 基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造			132.00	2002/11/29	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	83				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	特になし
	実施計画		方針	長寿命化

実施計画(10年かん)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号: 129

施設名: 荻原集会所

施設の概要	所在地	大字荻原2033					コミュニティ区分					
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設			
	利用圏域						中分類		集会施設			
情 土 報 地	敷地面積(㎡)											
	所有区分											
建物状況	名 称		構 造	階 数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	法定 耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震 基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所		木造		141.00	141.00	1995/2/25	22	老朽化が進行している	○		

※1: 稼働年数が耐用年数の
1/3未満: 問題なし
1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
2/3以上: 老朽化が進行している

※2: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	75				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	特になし
	実施計画		方針	現状維持

実施計画(10年かん)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:130

施設名:見帰公民館(集会所)

施設の概要	所在地	見帰2245-9					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)	364.00									
	所有区分	公有									
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造			232.00	1994/2/25	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	64				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	特になし
	実施計画		方針	現状維持

実施計画(10年かん分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別	部位修繕				
計画事業内容					
概算費用(円)	4,732,800				

個別施設計画

策定年月日 令和3年3月17日

施設番号: 131

施設名: 小田野集会所

施設概要	所在地	大字小川3808-100					コミュニティ区分					
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設			
	利用圏域						中分類		集会施設			
情 土 報 地	敷地面積(㎡)											
	所有区分											
建物状況	名 称		構 造	階 数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	法定 耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震 基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所		木造		96.00	96.00	1985/12/16	22	老朽化が進行している	○		

※1: 稼働年数が耐用年数の
1/3未満 : 問題なし
1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
2/3以上 : 老朽化が進行している

※2: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	84				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが小修繕で対応を行う。
	実施計画	2021 屋根修繕150万円	方針	現状維持

実施計画(10年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

策定年月日 令和3年3月17日

施設番号: 132

施設名: 小野集会所

施設の概要	所在地	荻原2335-1					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)	33.00									
	所有区分	公有									
建物 状 況	名称	構造	階数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建築年月日	法定 耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震 基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		91.00	91.00	1987/12/18	22	老朽化が進行している	○		

※1: 稼働年数が耐用年数の
1/3未満 : 問題なし
1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
2/3以上 : 老朽化が進行している

※2: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	75				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	老朽化が進んでいるが小修繕で対応を行う。
	実施計画		方針	現状維持

実施計画(10年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:134

施設名:倉本集会所

施設の概要	所在地	大字荻原390-2					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)										
	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		181.00	181.00	1991/1/18	22	老朽化が進行している	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	75				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	特になし
	実施計画		方針	現状維持

実施計画(10年かん)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号: 135

施設名: 南上条集会所

施設の概要	所在地	南上条1619-1					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)										
	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※ ¹	新耐震基準※ ²	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		111.00	111.00	1996/3/1	22	老朽化が進行している	○		

※1: 稼働年数が耐用年数の
1/3未満 : 問題なし
1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
2/3以上 : 老朽化が進行している

※2: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	77				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	特になし
	実施計画		方針	現状維持

実施計画(10年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号: 137

施設名: 立町集会所

施設の概要	所在地	大字荻原1311-1					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)										
	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	集会所	木造		178.00	178.00	1992/2/21	22	老朽化が進行している	○		

※1: 稼働年数が耐用年数の
1/3未満: 問題なし
1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
2/3以上: 老朽化が進行している

※2: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	集会所				2019	72				

対応方針	現状	地区内の集会所として利用	課題等	特になし
	実施計画	2020年度に屋根修繕の実施有	方針	現状維持

実施計画(10年かん)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:138

施設名:寝覚公民館(上松中学校隣)

施設の概要	所在地	小川寝覚1748					コミュニティ区分				
	所属課	総務課_管財係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		集会施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)										
	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	公民館	鉄骨造		150.00	150.00	2003/11/27	34	老朽化対策の検討が必要	○		
	物置	鉄骨造		6.00	6.00	2003/11/27	31	老朽化対策の検討が必要	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

建物の健全性	名称	構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
		コンクリート圧縮強度(N/㎡)	中性化深さ平均値(mm)	中性化深さ最大値(mm)	点検年度	健全度(100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	公民館									
	物置									

対応方針	現状	地区の集会所として利用	課題等	特になし
	実施計画		方針	現状維持

実施計画(10か年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					

個別施設計画

施設番号:	432	施設名:	上松町ひのきの里総合文化センター
-------	-----	------	------------------

施設の概要	所在地	上松町大字上松159-4					コミュニティ区分				
	所属課	住民福祉課_厚生係					施設の用途		市民文化系施設		
	利用圏域						中分類		文化施設		
情 土 報 地	敷地面積(㎡)										
	所有区分										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況※1	新耐震基準※2	耐震化状況	バリアフリー状況
	文化センター	鉄筋コンクリート			1,486.92	1990/12/1	47	老朽化対策の検討が必要	○		

※1:稼働年数が耐用年数の
1/3未満:問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上:老朽化が進行している

※2:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする。
建築確認の時期が分からないものは、建築年月日を基準とする。

		構造躯体の健全性			劣化診断結果		工事履歴①		工事履歴②	
建物の健全性	名 称	コンクリート 圧縮強度 (N/mm)	中性化深さ 平均値(mm)	中性化深さ 最大値(mm)	点検年度	健全度 (100点満点)	工事年度	工事履歴	工事年度	工事履歴
	文化センター				2019	75				

対応方針	現状	郡内の文化施設として利用している。	課題等	屋根・外壁修繕は平成27年に行った。 舞台・ホール天井が吊り天井などの不具合、老朽化が進んでいる。
	実施計画	長寿命化のための具体的調査を2021年度に実施	方針	長寿命化

実施計画(10年分)					
年度	2021	2022	2023	2024	2025
対策内容の種別	長寿命化改修	長寿命化改修	長寿命化改修	長寿命化改修	長寿命化改修
計画事業内容					
概算費用(円)	720,000	5,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
年度	2026	2027	2028	2029	2030
対策内容の種別					
計画事業内容					
概算費用(円)					