

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 45′ 27″	橋梁ID
				経度	137° 42′ 41″	
吉野橋 (フリガナ)ヨシノバシ	町道 滑川線	長野県木曽郡上松町荻原				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2020.11.20	滑川	有	一般道	その他	上水道

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録					応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅱ	床版ひびわれ	写真48 床版 01			
下部構造		Ⅰ					
支承部		Ⅰ					
その他		Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	床版に床版ひびわれが生じている。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
2003年	65m	9.3m
橋梁形式		
2径間連続 鋼鈑桁橋 逆T式橋台2基 壁式橋脚 1基		

終点



起点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。