

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 48' 24"	橋梁ID
				経度	137° 41' 15"	
かけはし棧道橋 (フリガナ)カケハシサンドウキョウ		町道 長坂沓掛線	長野県木曾郡上松町大字上松1292-3地先			
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2022.10.26	斜面	有	一般道	その他	無し

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名		判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	II	腐食	径間2 写真37 主桁18			
	横桁	II					
	床版	II	床版ひびわれ	径間3 写真73 床版01			
下部構造		II	ひびわれ	径間2 写真48 橋脚02			
支承部		I					
その他		II	漏水・遊離石灰	径間3 写真56 地覆01			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I~IV)

定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
II	下部構造にひびわれが生じている。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1966年	41m	5.1m
橋梁形式		
PC ブレテン 単純 床版橋3連 重力式橋台2基 柱橋脚2基		

終点



起点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。