

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID
				経度	137° 44′ 54″	35.78583,137.74833
滑川大橋 (フリガナ)ナメカワオオハシ	町道 滑川砂防公園線	長野県木曽郡上松町大字小川2796-2地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2022.11.29	滑川	有	一般道	その他	無し

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録					応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、位置等が分かるように記載)	応急措置後の判定区分	応急措置内容	応急措置及び判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅱ	床版ひびわれ	写真43 床版01			
下部構造		Ⅲ	剥離・鉄筋露出	写真52 橋台02			
支承部		Ⅱ	支承部の機能障害	写真53 支承0201			
その他		Ⅱ	変形・欠損	写真8 地覆01			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅲ	下部構造に剥離・鉄筋露出が生じている。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次

橋長

幅員

1990年

92m

4.0m

橋梁形式

鋼 単純 アーチ橋 逆T式橋台2基

終点



起点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。