

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 46′ 38″	橋梁ID
				経度	137° 41′ 05″	35.77722,137.68472
小田野橋 (フリガナ)オダノハシ	町道 処理場線	長野県木曽郡上松町大字小川3513-1地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2022.10.24	小川	有	一般道	その他	上水道 下水道

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録					応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅰ					
下部構造		Ⅱ	ひびわれ	径間1 写真22 橋脚01			
支承部		Ⅰ					
その他		Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	下部構造にひびわれが生じている。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
2002年	85m	5.0m
橋梁形式		
2径間連続 鋼鈑桁橋 逆T式橋台2基 壁式橋脚2基		

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。