

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 46′ 35″	橋梁ID
				経度	137° 40′ 59″	
大島橋 (フリガナ)オオシマバシ	町道 訓練校線	長野県木曽郡上松町大字小川3351-171地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2022.12.16	小川	無	一般道	その他	

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)					定期点検者	土木係長 大平 直己	
定期点検時に記録					応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、位置等が分かるように記載)	応急措置後の判定区分	応急措置内容	応急措置及び判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅲ	ひび割れ	径間1:主桁、写真1、8、9			
	横桁	Ⅲ	ひび割れ	径間1:横桁、写真2			
	床版	Ⅱ	ひび割れ	径間1:床版、写真3			
下部構造		Ⅲ	ひび割れ、基礎部洗堀	径間1:下部工、写真4、5、6、10			
支承部		Ⅰ					
その他		Ⅲ	段差	径間1:橋面、写真7			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)	
定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅲ	主桁、横桁、下部工、橋面に損傷あり。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)		
架設年次	橋長	幅員
1965年	70.5m	3.5m
橋梁形式		
PC プレテン 単純 床版橋 重力式橋台2基		
起点  終点		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。