

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 45′ 43″	橋梁ID
				経度	137° 42′ 47″	
小野ヶ谷橋 (フリガナ)オノガヤバシ	肥沢線	長野県木曽郡上松町大字荻原2306-4				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県 上松町	2023.2.2	木曽川	有	一般道	その他	無し

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(株)千代田コンサルタント 石山 一幸

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅲ	腐朽	写真41 縦桁01		
	横桁	Ⅲ	ゆるみ・脱落	写真62 横桁26		
	床版	Ⅳ	腐朽、抜け落ち	写真28,40 床版01		
下部構造		Ⅲ	ひびわれ、漏水・遊離石灰	写真165 下部構造03		
支承部						
その他		Ⅳ	破断(横構01:Ⅳ、斜材01:Ⅲ)	写真56 横構01、写真101,102 斜材01		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅳ	床版に腐朽、抜け落ちが著しく生じている。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	起点  終点
1954年	126m	2.3m	
橋梁形式			
単純吊橋(木橋) 重力式橋台2基			

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。