

上松町内 通学路対策箇所一覧表

【上松小学校】

	要望先		要望箇所	左記の箇所の現況(問題点)	対策状況
1	道路管理者	市町村	町道 広小路見帰線、沖田中線、常盤田方線交差点 (ナガオ駅前店・ひのき精香・エマ商会前交差点)	交通量・横断歩道両脇に駐車車両が多く、横断者から見えにくい。	車両に対する注意喚起看板の設置。 (R4実施)
2	その他		町道 常盤田方線全線(稲沢酒店前交差点)	歩道と車道の区別がない。(横断歩道の設置はできない場所・通学路の変更⇒田政旅館前交差点⇒下町信号機)	通学路の変更(小学校で協議の結果、対策案の方が危険であり通学路は変更しない) 対策案:グリーンベルト設置 (R4時点)
	道路管理者	市町村	町道 広小路見帰線(下町交差点)	通学路変更に伴い、下町交差点の横断歩道利用者増加が予想される。	下町信号機寺坂北側に巻き込み防止のためキングポスの設置 (対策済)
3	警察		県道 上松御岳線 町道 正島坂線(旧小川橋交差点)	県道歩道から旧小川橋前を渡る横断歩道が必要。	小川橋側横断歩道を設置 (対策済)
	道路管理者	県	県道 上松御岳線 町道 正島坂線(旧小川橋交差点)	道幅が広く、見通しが良いため、県道通行車両の速度注意。	県道側外側線改良と巻き込み防止のため、キングポスの設置。中央線の設置。 (対策済)
4	警察		県道 上松御岳線 町道 駅西線(ループ橋下交差点)	見通しが悪く、合流交差点、車速注意・一旦停止。	横断歩道表示の修正と停止線の修正。 長野県に線の引き直しを要望した。 (R4時点)
	道路管理者	県	県道 上松御岳線 町道 駅西線(ループ橋下交差点)	見通しが悪く、合流交差点、車速注意・一旦停止。	横断歩道表示設置。 (対策済) 横断歩道の拡幅のため、歩車道境界ブロック一部撤去。車両進入防止ポール設置。 (対策済) 横断歩道あり、スピード注意の看板設置。 (対策済) 通学路標識設置。 (対策済) 止まれ標識設置。 (対策済)
5	道路管理者	県	県道 上松御岳線(瀬木バイパス下交差点付近)	見通しが悪く、車両通行の速度、はみ出し注意。	区画線の設置。 長野県に線の引き直しを要望した。 (R4時点)
	道路管理者	市町村	町道 高山線(瀬木バイパス下交差点付近)	見通しが悪く、玉林院からの左折車注意・幅員狭く車道と歩道の区別がない。	玉林院方向からの左折車の横断待機者巻き込み防止のためのキングポスト設置。 (対策済) 玉林院からの片側に外側線と路肩カラー舗装。 (対策済)
6	警察		町道 駒ヶ岳線(久保寺地区国道バイパス上交差点)	通学児童が多いため、横断歩道が必要。	横断歩道の設置。 注意喚起の意味での横断歩道の設置は不可。 R2.1月 木曽警察署より回答。
	その他				ボランティアによる見守り。 (対策済)
	道路管理者	市町村	町道 駒ヶ岳線(久保寺地区国道バイパス上交差点)	道路の幅が広く、坂道のため見通しが悪い。	横断者ありの路面標示。 (対策済) 車両に対する注意喚起看板の設置。 (対策済) ゼブラゾーンの設置。 (対策済)
7	警察		町道 駒ヶ岳線、小学校線(小学校前交差点)	下町交差点から上がってきて一時停止からの東側下り線見通しが悪く、下ってくる車の速度速い。	駒ヶ岳線東側からの下り線横断歩道注意喚起のため、ひし形表示の増設。 既設で十分との判断。増設はしない。
	道路管理者	市町村	町道 駒ヶ岳線、小学校線(小学校前交差点)	下町交差点から上がってきて一時停止からの東側下り線見通しが悪く、下ってくる車の速度速い。	停止線とひし形表示の間に「横断者あり」が「歩行者あり」の路面表示の新設。 (R4対策済) 交差点中央点減表示器再設置。 (R4対策済) 減速及び学童注意の看板(ゆるキャラ)設置。 (R4対策済) 小学校寄りのカーブミラーの位置調整 (対策済)
8	道路管理者	市町村	町道 栄町小野線(見帰国道バイパス第1トンネル上付近)	カーブのため見通しが悪く、道幅が狭くなっており、車速注意。	外側線・中央線を再表示し、減速表示設置。 (対策済) 学童注意の看板(ゆるキャラ)設置。 (対策済) 1列で歩くように学校で指導。 (対策済)
9	道路管理者	市町村	町道 栄町小野線、滑川線(寝覚文化財桂の木前交差点)	交差点見通しが悪く、車速注意。	止まれの文字設置。 (対策済) 交差点中央にT字マークの設置。 (対策済) 車速抑制表示。(検討中) ラバーポール設置 (対策済)
10	道路管理者	市町村	町道 栄町小野線(たせや交差点)	交通量が多く子どもが道路を横断するのに危険。	止まれマーク(足形)等の設置。(検討中)