

# 上松町 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA
- ・道路管理者、町交通安全協会
- ・警察署

交差点での見通しが悪く横断者に気づくのが遅れる危険性がある。

④



《対策メニュー》

- ・横断歩道の拡幅
- ・停止線の移動
- ・区画線引き直し

関係機関へ要望中

交通量・駐車車両が多く、横断者からの見通しが悪い。

①



《対策メニュー》

- ・車両に対する注意喚起看板の設置

R4実施

⑤

町道側の道幅が狭く歩道もない、横断待機者が巻き込まれる可能性があり危険。



《対策メニュー》

- ・カラーペイント歩道の整備
- ・巻き込み防止柵等の設置
- ・区画線の整備

対策済

県道通行車両の速度が速い。横断歩道がない。横断者保護が必要。

③



《対策メニュー》

- ・横断歩道設置
- ・巻き込み防止柵等設置
- ・外側線・中央線整備

対策済

通学路変更に伴い横断待機者が増える。

②



《対策メニュー》

- ・巻き込み防止柵等の設置

対策済

⑥

横断歩道がない。通行車両の速度が速くて危険。



《対策メニュー》

- ・横断者あり路面標示
- ・ゼブラゾーン・看板設置

対策済

⑩

交通量が多く子どもが道路を横断するのに危険。



《対策メニュー》

- ・止まれマークの設置

検討中

通行車両の速度が速く、出会い頭の事故の危険性あり。

⑦



《対策メニュー》

- ・学童注意 路面標示
- ・点滅標示器再設置
- ・ゆるキャラ看板設置

対策済

道幅狭いカーブが続き歩行者が見えづらい。

⑧



《対策メニュー》

- ・区画線整備
- ・減速表示設置
- ・ゆるキャラ看板設置

対策済

⑨

見通しの悪い交差点で出会いがらの事故の危険性あり。



《対策メニュー》

- ・車速抑制等の道路標示整備

R5実施

