

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 44' 50.27"
				経度	137° 42' 52.80"
宮戸橋 (フリガナ)ミヤドバシ	宮戸線	長野県木曾郡上松町大宇荻原1583			
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路
上松町役場	2017.9.25	宮戸沢	有	一般道	その他
					占用物件(名称)
					水道

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検者				(株)千代田コンサルタント		点検責任者		添田 登		
点検時に記録					措置後に記録					
部材名		判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、位置等が分かるように記載)		措置後の判定区分		変状の種類		措置及び判定実施年月日
上部構造	主桁	II	腐食	径間1:主桁02 写真3						
	横桁	I								
	床版	I								
下部構造		II	ひびわれ	径間1:下部工01 写真8						
支承部		II	腐食	径間1:支承102,201 写真13,14						
その他		II	舗装の異常	径間1:舗装01 写真15						

道路橋毎の健全性の診断(判定区分I~IV)

点検時に記録			措置後に記録	
(判定区分)	(所見等) 主桁に腐食、橋台にひびわれが見られる		(再判定区分)	(再判定実施年月日)
II	予防保全の観点から、速やかに補修等を行うのが望ましい。			

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1984年	16.60m	3.60m
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>起点</span>  <span>終点</span> </div>		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。